

旁站监理记录表

工程名称: 常德西洞庭12MW分布式光伏发电项目 编号: 001

日期及天气: 2017.5.12. 晴 施工单位: 威胜能源产业技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 路面混凝土工程

旁站监理开始时间: 下午 13:00

旁站监理结束时间: 下午 18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

关键部位: 天泽农业道路浇筑混凝土

关键施工情况:

- ① 基层清理, 干燥, 无杂物, 无积水
- ② 浇筑混凝土后振捣
- ③ 浇筑完后后养护

发现的问题及处理情况:

1. 工人收面时, 发现工人将混凝土表面的混凝土也放进去。

2. 部分地段振捣不密实。

处理情况:

1. 将混凝土表面的混凝土清理干净
2. 重新密实振捣

旁站监理人员(签字): 王洪

2017 年 5 月 12 日