

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常德西洞庭12MW分布式光伏电站 ²⁴ 编号: D7H9-002	
日期及天气: 2017.5.14 晴	施工单位: 威胜能源技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 天泽电缆沟浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 2017.5.14: 14:00	旁站监理结束时间: 2017.5.14: 19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 电缆沟浇筑混凝土	
发现的问题及处理情况: 问题: 振捣方法不当, 振捣时间过短 处理: 现场指出, 立即整改.	
旁站监理人员(签字): 王洪磊 2017 年 5 月 14 日	