

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.4.10 晴

工程地点：升压站

旁站监理的部位或工序：电缆间室屋面板钢肋安装

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：10:00

施工情况：

施工人员：10人

监理情况：

旁站人员：3人

发现问题：

屋面板钢肋保护层不密实。

处理意见：

增加垫块已整改。

备注：

施工项目部：

质

日



义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目 2017年4月10日

监理项目部：

旁站监理人员：

日

期：2017年4月10日



注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。