

# 旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

|                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2017.6.15                                                   | 工程地点：4#E:站                                           |
| 旁站监理的部位或工序：综合楼基础                                                  |                                                      |
| 旁站监理开始时间：15:00                                                    | 旁站监理结束时间：17:00                                       |
| <p>施工情况：</p> <p>施工员：大工：5人，小工：6人</p> <p>机械：泵车：1辆</p> <p>振捣器：2个</p> |                                                      |
| <p>监理情况：</p> <p>旁站人员：1人</p>                                       |                                                      |
| <p>发现问题：</p> <p>振捣不到位。</p>                                        |                                                      |
| <p>处理意见：</p> <p>已按要求整改。</p>                                       |                                                      |
| 备注：                                                               |                                                      |
| <p>施工项目部：电力开发</p> <p>质检员：王新元</p> <p>日期：2017年6月15日</p>             | <p>监理项目部：</p> <p>旁站监理人员：程国兰</p> <p>日期：2017年6月15日</p> |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存\_\_\_\_份。