

## 旁站监理记录表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾100MW(一期50MW)光伏电站

日期：2017年5月29日 天气：晴	施工单位：湖北北建
旁站监理的部位或工序：#1、#2变用变就位安装	
旁站开始时间：2017年5月29日01时00分	旁站结束时间：2017年5月29日17时16分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工作业指导书是否向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是否向全体施工人员进行了技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是否已通过中间验收，变用变基础及构筑物是否达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是否正确。
- 3、施工管理人员2人、安装人员12人，是否均到岗。设备、材料是否已落实到位。
- 4、推进变用变的滚杠是否压实半靠。
- 5、站用变推进过程中，站用变靠基础一侧，是否专人看护滚杠。
- 6、站用变中心是否与基础中心线重合，是否做好外壳接地工作。

发现的问题及处理情况：

倒链工人必须戴安全帽不规范  
现责令整改，立即整改

旁站监理人员（签字）



2017年5月29日