

旁站监理记录表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

QZXK-ZHJL-PZJL-001

日期：4月27日	气候：阴	工程地点：雪村制冷 1#车间屋面
旁站监理的部位或工序：光伏组件安装		
旁站监理开始时间：7点50分		旁站监理结束时间：16点40分
施工情况： 1、现场管理人员和施工人员： 管理人员：项目负责人2名 施工人员： 35名。 2、工具配置齐全，人员搭配合理，带线施工，保证平整度及整齐。 3、已制定完整的技术、安全措施，并进行交底。 4、安装位置、外形尺寸符合设计要求。 5、施工所需零部件数量齐全、合格。		
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特种工证件齐全有效。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，工具使用得当。 3、光伏组件无损伤、变形，人员搭配摆放合理。 4、压块螺栓紧固度符合技术要求。 5、安装的形式、位置符合设计要求。		
发现问题：个别螺栓紧固度不够，个别组件安装未带线施工。		
处理意见：螺栓重新紧固，组件安装未带线施工的要求返工处理。		
备注：1、已当场按要求整改。		
承包单位：_____ 质检员：杨玉华 2017年4月27日		项目监理部 旁站监理人员：长和 光伏电站项目 2017年4月27日