

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM30-009

日期及天气 2017.6.21 晴	施工单位: 五洋电力建设股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 场区屋面防雷接地施工	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员: 现场施工 15 人, 质检员 1 名, 施工员 1 名; 2、施工用具: 焊机 5 台; 3、施工内容: 厂区屋面防雷接地焊接。 监理情况: 1、现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求, 施工用具、人员等资质齐全。	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 焊渣未清理, 搭接尺寸不够。 处理情况: 已责令现场立即整改。	
旁站监理人员 (签字):  2017年 6 月 21 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。