

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: HXXHGD-01TJ-013

日期及天气: 2017 年 04 月 21 日 晴	施工单位: 山东国信通讯设备股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 33#、34#、35#、36#、37# 箱、逆变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、载送施工人员车辆是否符合要求☒, 有自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人现象☐. 2、模板及支架是否满足承载力、刚度和稳固性要求☒. 3、钢筋材料复试是否合格☒钢筋笼制作是否符合设计要求☒. 4、现场采用商品砼, 原材料合格证证明材料是否齐全☒. 5、混凝土的强度等级为 C30, 是否与设计相符☒. 6、现场管理人员 4 人, 施工作业人员 22 人。作业前是否交底☒. 7、现场施工机械是否满足要求☒; 入模方式: 泵送☐、料斗(导管)☐、滑槽☒、人工☐. 8、钢筋笼安放完成后检查安装深度、安装位置是否符合设计要求☒. 9、检查预埋件材料、安装位置是否符合设计要求☒. 10、复核预埋件位置偏差, 符合要求☒. 11、现场是否留置试块☒, 标准养护 <u>1</u> 组、同条件 <u>1</u> 组。	
发现的问题及处理情况: 在施工过程中, 发现预埋件位置安放不准确, 现场要求立即整改到位, 保证位置正确。	
旁站监理人员 (签字): 李丹 张永雄 2017 年 04 月 21 日	