

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: HXXHGD-02TJ-001

日期及天气: 2017 年 04 月 18 日 晴	施工单位: 山东国信通讯设备股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站设备 基础底板浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、载送施工人员车辆是否符合要求 ☒ , 有自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人现象 ☐. 2、模板及支架是否满足承载力、刚度和稳固性要求 ☒. 3、钢筋材料复试是否合格 ☒ 钢筋笼制作是否符合设计要求 ☒. 4、现场采用商品砼, 原材料合格证证明材料是否齐全 ☒. 5、混凝土的强度等级为 C40, 是否与设计相符 ☒. 6、现场管理人员 4 人, 施工作业人员 15 人。作业前是否交底 ☒. 7、现场施工机械是否满足要求 ☒; 入模方式: 泵送 ☒、料斗(导管) ☐、滑槽 ☐、人工 ☐. 8、钢筋笼安放完成后检查安装深度、安装位置是否符合设计要求 ☒. 9、检查预埋件材料、安装位置是否符合设计要求 ☒. 10、复核预埋件位置偏差, 符合要求 ☒. 11、现场是否留置试块 ☒ , 标准养护 1 组、同条件 1 组。	
发现的问题及处理情况: 砼浇筑过程中发现砼振捣不及时现象, 已当场责令改正, 要求施工单位加强质量控制, 确保砼浇筑质量。	
旁站监理人员 (签字): 王海涛	2017 年 4 月 18 日