


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: HXXHGD-03TJ-003

日期及天气: 2017 年 05 月 26 日 晴	施工单位: 山东国信通讯设备股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 110KV 输出线路 6# / 7# 铁塔灌注桩基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、载送施工人员车辆是否符合要求 ☒ , 有自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人现象 ☐ 。 2、起重机机械是否合格 ☒ , 起重作业人员是否持有特种作业操作证 ☒ 。 3、模板及支架是否满足承载力、刚度和稳固性要求 ☒ 。 4、钢筋材料复试是否合格 ☒ 钢筋笼制作是否符合设计要求 ☒ 。 5、现场采用商品砼, 原材料合格证证明材料是否齐全 ☒ 。 6、混凝土的强度等级为 <u>C35</u> , 是否与设计相符 ☒ 。 7、现场管理人员 <u>4</u> 人, 施工作业人员 <u>25</u> 人。作业前是否交底 ☒ 。 8、现场施工机械是否满足要求 ☐ ; 入模方式: 泵送 ☐ 、料斗(导管) ☒ 、滑槽 ☐ 、人工 ☐ 。 9、钢筋笼安放完成后检查安装深度、安装位置是否符合设计要求 ☒ 。 10、检查预埋件材料、安装位置是否符合设计要求 ☒ 。 11、复核预埋件位置偏差, 符合要求 ☒ 。 12、现场是否留置试块 ☒ , 标准养护 <u>2</u> 组、同条件 <u>2</u> 组。	
发现的问题及处理情况: 对钢筋偏位现象, 进行了及时整改复验合格, 确保了桩的成型质量。	
旁站监理人员 (签字): 	2017 年 05 月 26 日