

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 海兴雄晖能源有限公司 光电工程

项目编号: HXXHGD-02TJ-07

日期及气候: 2018.04.01 多云 12-24℃	施工地点: 升压站
旁站监理的部位和工序: 升压站综合楼屋面防水施工	
旁站监理开始时间: ,上午 07:30	旁站监理结束时间: 下午 17: 30
施工情况: 1. 底子油采用满喷方法, 油面均匀。 2. 附加层三十公分, 收口一直到女儿墙压顶处。 3. 落水杯口与出屋面管都设附加层。 4. 搭接处都有十公分, 施工质量良好, 满足防水规范及设计要求。	
监理情况: 1. 旁站监理 1 人。 2. 施工前检查施工单位准备情况。 3. 核对材料符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: <u>中国核工业二三建设有限公司</u> 质 检 员: <u>田振霞</u> 日 期: 2018 年 4 月 1 日	项目监理单位: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>胡学东</u> 日 期: 2018 年 4 月 1 日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。