

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 海兴雄晖能源有限公司
50MWp 地面光伏项目

项目编号: HXXHGD-02TJ-08

日期及气候: 2018.04.20 多云 12-29℃	施工地点: 综合楼
旁站监理的部位: 墙面保温	
旁站监理开始时间: ,上午 07:00	旁站监理结束时间: 下午 17: 30
<p>施工情况:</p> <p>1. 主要材料为厚度为 60mm 阻燃挤塑聚苯板, 耐碱网格布, 胶粘剂, 锚固件等进场都有出厂合格证明, 符合设计要求;</p> <p>2. 采用条贴法施工, 窗口采用整板切割, 玻纤网格布搭接等符合施工要求。</p>	
<p>监理情况:</p> <p>1.旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况; 核对材料资料;</p> <p>2.检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。</p>	
<p>发现问题:</p> <p>无</p>	
<p>处理意见:</p>	
<p>备注 (包括处理结果):</p>	
承包单位: <u>中国水利水电西北咨询有限公司</u> 质 检 员: _____ 日 期: 2018 年 4 月 20 日	项目监理单位: <u>常州正衡电力工程监</u> <u>理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>胡学东</u> 日 期: 2018 年 4 月 20 日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。