

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 海兴雄晖能源有限公司

50MWp 地面光伏项目

项目编号: HXXHGD-02TJ-0

日期及气候: 2018.06.03 多云 18-32℃	施工地点: 综合楼
旁站监理的部位: 综合楼场地区道路	
旁站监理开始时间: ,上午 08:00	旁站监理结束时间: 上午 10: 30
<p>施工情况:</p> <p>1. 人员机械准备充分, 管理人员现场指挥。</p>	
<p>监理情况:</p> <p>1.旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况; 核对模板高度;</p> <p>2.检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。</p> <p>3.商品砼, 塌落良好, 配合比符合设计要求。</p>	
<p>发现问题:</p> <p>无</p>	
<p>处理意见:</p>	
<p>备注 (包括处理结果):</p>	
承包单位: <u>中国水利水电西北咨询有限公司</u> 质 检 员: <u> 陈东 </u> 日 期: 2018 年 6 月 3 日	项目监理单位: <u>常州正衡电力工程监</u> <u>理有限公司</u> 旁站监理人员: <u> 胡学东 </u> 日 期: 2018 年 6 月 3 日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。