

旁站记录

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站项目

编号：005

旁站的关键部位、关键工序	箱逆变一体机 10KV 高压 电缆终端制作	施工单位	山东远大新能源科技有限公司
旁站开始时间	2017 年 5 月 29 日 16:00	旁站结束时间	2017 年 5 月 29 日 18:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、 施工安装人员 2 人，设备、材料已落实到位。
- 2、 电缆型号，电压及规格符合设计要求，绝缘良好。
- 3、 电缆终端及配件齐全，无损伤。
- 4、 施工制作工艺符合规定及产品技术要求。
- 5、 接地线连接安装可靠。
- 6、 接线端子压接可靠。
- 7、 相色标志正确。

旁站的问题及处理情况：

现场施工安装正常。

旁站监理人员（签字）：付铭飞

2017 年 5 月 29 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存。