



## 旁站监理记录表

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：

日期及天气：2017.6 19 晴天	施工单位：大元建业集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：真空断路器绝缘电阻测试	
旁站监理开始时间：下午 9:00	旁站监理结束时间：下午 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： <p>测试人员：3人；本次检测对象为35KV开关柜内真空断路器，测试仪器为直流绝缘电阻测试仪，量程规格符合本次测试实验要求，测试前准备工作充足，现场设置警示标语，安全措施到位。测试仪器各端子接线正确、牢固、可靠，正式测试前复查确认无误，测试人员口令清晰明确，整个测试过程进展有序，所测数据准确可靠且符合规范要求。</p>	
发现的问题及处理情况：	

旁站监理人员（签字）：徐日国

2017年6月19日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。  
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。  
3. 本表一式一份，监理项目部留存。