




旁站监理记录表

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-15

日期及天气：2017.5.28 晴天	施工单位：大元建业集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼屋面防水施工	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场施工人员 5 人，管理人员 1 人，屋面找平及坡度已验收合格。混凝土基底清洁、干燥，冷底油涂刷均匀无透底现象，水落口周围 500mm 范围坡度 5%，杯口密封膏密封，工程采用 SBS 卷材实铺，热熔方法施工，焊缝严密，防水长边搭接长度 100mm，短边搭接长度 150mm，粘结牢固，空气排尽，未发生空鼓、翘边、皱折损伤现象，符合规范及设计要求。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 5 月 28 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。