

旁站监理记录表

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-PZ-004

日期：2017年5月25日 天气：晴	施工单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础浇筑	
旁站开始时间：2017年5月25日09时30分	旁站结束时间：2017年5月25日16时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是□否☒完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是□否☒安全可靠；施工机具、设备是□否☒完好、运转是□否☒正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工6人、钢筋工2人、模板工4人、安装人员1人，人员是□否☒符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否☒到岗到位。 5、施工方案是□否☒已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否☒一致。 6、混凝土从出厂到浇完是□否☒超过时限，混凝土运输车是□否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否☒正确；是□否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是□否☒正确。 8、混凝土标号C30，浇筑12 m³，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，混凝土坍落度实测2次，分别为166mm、167mm是□否☒符合要求。 9、收面时间是□否☒适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：宋书 2017年5月25日	