

旁站监理记录表

(梁、柱节点钢筋分项工程)

日期及天气	2017/5/27 晴	旁站监理开始/结束时间	8: 00/11:00
旁站监理部位及工序	镇江市天能电气设备有限公司屋顶 0.77MW 光伏发电项目设备基础		
施工情况: 1、钢筋安装作业技术交底(书面)是否已进行。 ☒ 是 ☐ 否 2、钢筋安装用工数 8 人, 其中骨干钢筋工 5 人, 是否满足施工需要。 ☒ 是 ☐ 否 3、质检员、工长或技术管理人员是否到位。 ☒ 是 ☐ 否 4、钢筋是否已报验、复试合格。 ☒ 是 ☐ 否 5、施工方是否存在钢筋代换。 ☐ 是 ☒ 否 6、钢筋安装作业是否完成了“三检制”要求。 ☒ 是 ☐ 否			
监理情况: 1、梁内主筋品种、规格、数量是否正确。 ☒ 是 ☐ 否; 安放位置是否正确。 ☒ 是 ☐ 否 2、柱内主筋品种、规格、数量是否正确。 ☒ 是 ☐ 否; 安放位置是否正确。 ☒ 是 ☐ 否 3、梁筋锚入柱内, 数量、长度是否符合要求。 ☒ 是 ☐ 否; 柱筋伸入梁内, 数量、长度是否符合要求。 ☒ 是 ☐ 否 4、梁、柱箍筋规格、间距、数量是否正确。 ☒ 是 ☐ 否; 与主筋绑扎是否符合要求。 ☒ 是 ☐ 否 5、梁上现浇板所用钢筋品种、规格、数量是否正确。绑扎质量是否符合要求。 ☒ 是 ☐ 否 6、钢筋机械连接、厂家资质等资料是否报验通过。 ☒ 是 ☐ 否; 现场加工接头人员是否持证上岗 ☒ 是 ☐ 否 7、钢筋焊接所用材料及机具等资料是否报验通过。 ☒ 是 ☐ 否; 专业焊接人员是否持证上岗 ☒ 是 ☐ 否 8、机械连接或焊接头质量、同一截面钢筋接头数是否满足设计要求和规范要求。 ☒ 是 ☐ 否 9、钢筋弯钩形式及直线段长度是否满足设计及构造要求。 ☒ 是 ☐ 否 10、伸出梁顶端的柱筋长度和错开位置是否正确。 ☒ 是 ☐ 否 11、所用高强度砂浆垫块厚度及在底面侧面布置的密度均匀度是否满足要求。 ☒ 是 ☐ 否			
发现的问题及处理情况: 旁站过程中未发现问题			
处理意见: 无			
承包单位名称: 镇江安装集团有限公司 质检员(签字): 韩卫东 2017年5月27日		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员(签字): 田大超 2017 年 05 月 27 日	