

旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：CZZH-DHGY-009

日期：2017年6月2日 天气：晴	施工单位：蓄电池厂家
旁站监理的部位或工序：蓄电池就位安装	
旁站开始时间：2017年6月2日13时00分	旁站结束时间：2017年6月2日12时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 19、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 20、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，蓄电池基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 21、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 22、蓄电池组各电池之间连接线搭接处是 ☒ 否 ☐ 清洁后涂电力复合脂。 23、蓄电池上部或蓄电池端子是 ☒ 否 ☐ 加盖绝缘盖，以防止发生短路。 7、蓄电池是 ☒ 否 ☐ 进行编号，编号是 ☒ 否 ☐ 清晰、齐全。 8、蓄电池电缆引出线是 ☒ 否 ☐ 正极为棕色、负极为蓝色。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	 2017年6月2日