


旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：HBWX-XZY-PZ-009

日期：2017年 6月6日 天气晴	施工单位：山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓至 35kv 变电站电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2017年 6月6日 9时 0分	旁站结束时间：2017年 6月6日 12时 0分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已审批，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 6人，满足是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.6、24.5、24.4、25.4、25.9、(cm)，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。 7、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4 (遍) 符合要求 5 处；不符合要求 0 处。 8、回填作业对基础或其他隐蔽物是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 造成损伤。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2017年 6月6日