


旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：CZZH-DHGY-010

日期：2017年6月3日 天气：晴		施工单位：大连秦能电力工程设计有限公司	
旁站监理的部位或工序：35 kV 开关柜、电缆耐压试验			
旁站开始时间：2017年6月3日 8时00分		旁站结束时间：2017年6月3日 21时00分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 24、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 25、施工管理人员 <u>1</u> 人、试验人员 <u>3</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。 26、试验设备是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。 27、交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求。 28、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。 29、耐压试验前后，绝缘电阻测量是 ☐ 否 ☒ 有明显变化。			
发现问题及处理情况： 无			
旁站监理人员（签字）：		 2017年6月3日	