

旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：HBWX-XZY-PZ-011

日期: 2017年6月3日 天气: 晴	施工单位: 大连秦能电力工程设计有限公司
旁站监理的部位或工序: 35 kV 开关柜、电缆耐压试验	
旁站开始时间: 2017年6月3日 8时02分	旁站结束时间: 2017年6月3日 21时04分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过,主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行了技术交底。 2、施工管理人员 <u>1</u> 人、试验人员 <u>3</u> 人,是☒否☐均到岗。 3、试验设备是☒否☐在检验有效期内。 4、交流耐压试验的频率、电压和时间是☒否☐满足要求。 5、试验操作方法及安全措施是☒否☐符合规定。 6、耐压试验前后,绝缘电阻测量是☐否☒有明显变化。	
发现问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):	2017年6月3日

