

安全旁站监理记录表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 003

现场工作内容		宿舍区屋面支架吊装		
作业地点		职教城场区内		
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 造成吊装平台偏离, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。		
	安全措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。		
现场主要问题	现场支架吊装时, 吊装固定卡未拧紧。		口头通知现场施工单位立即落实到位, 杜绝安全隐患发生。	
	整改结果: 施工单位已按要求落实到位。		复验意见: 已按要求整改完毕	
旁站时间	开始	2017 年 5 月 13 日 13 时 30 分	对应作业	支架吊装
	结束	2017 年 5 月 13 日 17 时 30 分		支架吊装、吊车撤场

旁站监理人员 (签名): 徐国政

作业负责人 (签名): 周克