

旁站监理记录表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 006

日期及气候: 2017-8-13 晴	施工地点: 南区宿舍楼
旁站监理的部位或工序: 1#变压器房电缆绝缘、电阻测试	
旁站监理开始时间: 8:20	旁站监理结束时间: 9:21

施工情况:

1. 施工人员 4 名, 管理员 1 名;
2. 安全员 1 名, 就位;
3. 施工作业方式: 用手动摇表对电缆进行相与相、相与地测试, 直至符合要求。



监理情况:

1. 现场有交底记录、有作业指导书;
2. 电缆外观完好, 无损坏。
3. 现场电阻测试 A 相与 B 相 240Ω , B 相与 C 相 260Ω , A 相与 C 相 270Ω 。
4. 现场绝缘测试 A 相对地 300Ω , B 相对地 340Ω , C 相对地 320Ω 。
5. 作业过程安全符合要求。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注: (包括处理结果):

承包单位: 南京东送电力科技有限公司

质检员 (签字): 刘峰

日期: 2017 年 8 月 13 日

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 陈开

日期: 2017 年 8 月 13 日

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1 份。