

安全旁站监理记录表

工程名称：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目


编号：TWHT-GC003-GFDZJBM30-011


现场工作内容	干式电力变压器吊装		
作业地点	熊猫服务业场区		
作业项目 主要风险分析	吊装机械（钢丝绳），施工人员应佩戴安全帽，道路封闭（警示标识布置）。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1. 安全管理体系健全 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 安全生产责任制落实 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 施工组织设计（方案）经审批、执行 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4. 安全教育落实 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 5. 分部分项安全技术交底落实 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 6. 应急预案经审批、落实执行 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	平面布置	平面布置执行前期报审的吊装专项施工方案	
	安全措施	专职安全员到场指挥监督，吊桩区域半径拉警戒线，施工人员应佩戴安全帽、安全带，道路封闭（警示标识布置）。监理进行旁站并做吊装技术安全交底。	
现场主要问题	无警示标牌（前方施工禁止通行）布置。		监理有关措施
	整改结果：已做好警示牌布置。		
旁站时间	开始	2017年12月12日13时20分	对应作业
	结束	2017年12月12日15时50分	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：







2017-12-12 15:25

