

旁站监理记录表

(商品混凝土浇筑旁站工程)

工程名称: 南京熊猫电子, 南京熊猫现代服务非卖品发电项目 364Wp

编号: 170113003 ZHJZB8-08

日期及天气	站: 8: 00-10	旁站监理开始/结束时间	10.10-13.25
旁站监理部位及工序	101, 102, 103 号楼大, 10基础承台浇筑		
施工情况: 1. 质检员到岗情况: 是 ☒ 否 ☐ 2. 机械准备情况: 是 ☒ 否 ☐ 3. 商品混凝土供应商的资质: 是 ☒ 否 ☐ 4. 商品混凝土的合格证: 是 ☒ 否 ☐ 混凝土的强度等级: C25 混凝土的设计坍落度 (mm): 180 ± 20 混凝土浇筑量 (m³): 12 混凝土留置试块组数: /			
监理情况: 1. 混凝土运输、浇筑及捣固的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: 是 ☒ 否 ☐ 2. 施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: 是 ☒ 否 ☐ 3. 施工缝的处理应按施工技术方案执行: 是 ☒ 否 ☐ 4. 后浇带的留设位置应按设计要求和施工方案确定: 是 ☒ 否 ☐ 5. 后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工方案进行: 是 ☒ 否 ☐ 6. 混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: 是 ☒ 否 ☐ 7. 混凝土不得有离析或堆积: 是 ☒ 否 ☐			
发现的问题及处理情况: 承台钢筋个别部位钢筋间距不均匀。			
处理意见: 现场要求施工单位重新调整钢筋位置并固定钢筋, 防止钢筋移位。			
承包单位名称: 南京电力设计有限公司 质检员 (签字): 孙海 2017 年 11 月 3 日		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 田明有 2017 年 11 月 3 日	



