



旁站监理记录表

(商品混凝土浇筑分项工程)

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: TWHT-GC003-ZH-JZL88-010

日期及天气	晴。-2° ~12°	旁站监理开始/结束时间	8.30--11.25
旁站监理部位及工序	E01、E02、E03 号楼人字梯基础承台浇筑		
施工情况: 1、质检员到岗情况: ☒是 ☐否; 2、机械准备情况: ☒是 ☐否; 3、商品混凝土供应商的资质: ☒是 ☐否; 4、商品混凝土的合格证: ☒是 ☐否; 混凝土的强度等级: C25 混凝土的设计坍落度 (mm): 180±20 混凝土浇筑量 (m³): 12 混凝土留置试块组数: /			
监理情况: 1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: ☒是 ☐否; 2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: ☐是 ☐否; 3、施工缝的处理应按施工技术方案执行: ☐是 ☐否; 4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: ☐是 ☐否; 5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: ☐是 ☐否; 6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: ☒是 ☐否; 7、混凝土不得有漏振或过振: ☒是 ☐否;			
发现的问题及处理情况: 压顶围梁钢筋个别部位钢筋间距不均匀。			
处理意见: 现场要求施工单位重新调整钢筋位置并固定钢筋, 防止钢筋移位。			
承包单位名称: 南瑞电力设计有限公司 质检员 (签字):  2017 年 12 月 10 日		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  2017 年 12 月 10 日	



