

旁站监理记录表

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 编号: GFDZJBM30-014

日期: 2017 年 12 月 18 日 天气: 晴	施工单位: 江苏江建集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 站用变、电容器 20kV 电力电缆终端制作	
旁站开始时间: 2017 年 12 月 18 日 08 时 35 分	旁站结束时间: 2017 年 12 月 18 日 15 时 55 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☐ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☐ 否 ☐ 已通过中间验收, 基础及构筑物是 ☐ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☐ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 ☐ 人、安装人员 ☐ 人, 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☐ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号, 电压及规格是 ☐ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☐ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☐ 否 ☐ 齐全, 无损伤。 6、施工制作工艺是 ☐ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☐ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☐ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☐ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况: 部分端子未装制, 未戴安全帽, 现场要求佩戴。	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 12 月 18 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份



