



旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-011

日期及天气： 2017.8.18 晴 北风 2~3 级 26~35℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序：41A-3 汇流箱接线	
旁站监理开始时间：15 时 00 分	旁站监理结束时间：17 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程采用金海新能源电气江苏有限公司生产的 PVB-16 型汇流箱；汇流进线 12~16 对 1*4/1KV 光伏线，汇流出线为 2*70/1KVZRC 型电缆，另有进出通讯线两根。施工准备充分，工具、仪表、材料合格齐全。施工过程中接线正确、规范，线号清晰，排列整齐，线头压接牢固，绝缘、密封性能良好，符合规定要求。 	
发现的问题及处理情况： 光伏线表面防火泥斑迹未彻底擦净，现场立即整改。	
旁站监理人员（签字）：	  2017 年 08 月 18 日