


旁站监理记录表

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号: JZL6-016

日期及天气:	2017.8.19 晴 26~35°C	施工单位:	中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 41#箱变二次侧 ZRC-3*70/1KV 交流电缆接线			
旁站监理开始时间:	16时 00分	旁站监理结束时间:	17时 30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 本工程利用液压线钳对电缆线头安装标准接线嘴后,再使用液化气喷枪对分相绝缘热缩护套加热收缩的方法,对电缆三相芯线分别安装绝缘护套,最后将其牢固压接在箱变低压侧接线端子上。施工准备工作充分,工具、仪表及材料齐全,施工工序正确,施工操作规范,电缆芯线相色分清,绝缘性能良好,线头压接牢固,安装工艺合格。			



发现的问题及处理情况:

箱变至逆变间的电缆余线未完全放在桥架中, 现场已整改。

旁站监理人员(签字): 李云

