

## 旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-017

日期及天气： 2017.8.20 晴 26~35℃

施工单位：中国核工业二三建设有限公司



旁站监理的部位或工序：28B-7 汇流箱接线

旁站监理开始时间：9 时 00 分

旁站监理结束时间：12 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用金海新能源电气江苏有限公司生产的 PVB-16 型汇流箱；汇流进线 12~16 对 1\*4/1KV 光伏线，汇流出线为 2\*70/1KVZRC 型电缆，另有进出通讯线两根。施工准备充分，工具、仪表、材料合格齐全。施工过程中接线规范，线号清晰，排列整齐，线头压接牢固，绝缘、密封良好，符合规定要求。



发现的问题及处理情况：

个别光伏线进线嘴螺帽未上紧，现场已紧固。

旁站监理人员（签字）：

李云

