

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-002

日期及天气：2017、7月23日晴东风2~4级2~5℃	施工单位：广西兴能电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站、综合楼屋面防水施工	
旁站监理开始时间：9点46分	旁站监理结束时间：12点36分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

综合楼屋面防水采用高聚物改性沥青防水涂膜和高聚物APP改性沥青防水卷材，产品的质保证书齐全，基地平整，采用冷粘法铺贴，粘结牢固，空气排尽，无空鼓，卷材铺贴平整顺直，无扭曲、皱边、翘边等现象。阴、阳角铺设加层，施工材料和设备齐全，满足施工要求。



发现的问题及处理情况：

整个施工过程符合设计要求。

旁站监理人员（签字）：孙富斌

