

旁站监理记录表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目 编号: PZJL -002

日期及天气 2017. 8. 28 晴	施工单位: 京禾电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 场区屋面防雷接地施工	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:35
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员: 现场施工 5 人, 质检员 1 名, 施工员 1 名; 2、施工用具: 焊机 2 台; 3、施工内容: 厂区屋面防雷接地焊接。 监理情况: 1、现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求, 施工用具、人员等资质齐全。	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 焊渣未清理。 处理情况: 已责令现场立即整改。	
旁站监理人员 (签字): 段光林 2017 年 8 月 28 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。