

旁站监理记录表

工程名称: 浙江龙达实业股份有限公司 2812.32KW 分布式光伏发电项目

编号: 001

日期及天气: 2017 年 8 月 28 日

施工单位: 浙江京禾电力工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 预埋整改旁站


旁站监理开始时间: 7: 00

旁站监理结束时间: 10:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、现场技术管理员 1 名, 安全管理员 1 名, 施工人员 6 人。
- 2、在施工前, 施工单位技术员已对施工人员进行安全、技术交底。
- 3、检查其施工水泥生产厂家与水泥配度, 符合施工要求。
- 4、要求施工方对浇筑部位做好保养措施。

附: 预埋图片



发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

钱光林, 赵羽飞

2017 年 8 月 28 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。