

旁站监理记录表

工程名称：洛宁方孔新能源 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号:FK-FT-PZ-44-002

关键部位（工序）	（上宋村）10KV 电缆头终端制作	施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司
旁站开始时间	2017年5月31日8时	旁站结束时间	2017年5月31日10时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工作业指导书是☒是☐否向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒是☐否向全体施工人员进行技术交底。

相关建筑物、构筑物是☒是☐否已通过中间验收，基础及构筑物是☒是☐否达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒是☐否正确。

施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是☒是☐否均到岗。设备、材料是☒是☐否已落实到位。

电缆型号，电压及规格是☒是☐否符合设计，绝缘是☒是☐否良好。

电缆终端及配件是☒是☐否齐全，无损伤。

施工制作工艺是☒是☐否符合规程及产品技术要求。

接地线连接安装是☒是☐否可靠。

接线端子压接是☒是☐否可靠。

相色标志是☒是☐否正确。

发现的问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：是☐，否☐，问题是：_____
- 2、监理行为：口头要求立即整改☐；书面通知要求立即整改☐；其他☐。
- 3、整改情况：已立即整改☐；未整改☐。
- 4、其他：_____

旁站监理人员（签字）：_____

日期：2017年5月31日



注：本表一式一份，项目监理机构留存。