


旁站监理记录表

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次） 编号：JZL6-004

日期及天气：2017、9、11 日 多云 20~26℃	施工单位：芜湖市新恒泰电气设备有限公司
旁站监理的部位或工序：陈桥洲项目变压器低压侧至并网柜电缆终端制作及连接	
旁站监理开始时间：8 点 40 分	旁站监理结束时间：11 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 对现场施工人员的相关资质进行检查确认，电缆铜鼻子规格和电缆匹配，采用液压钳进行压接，铜鼻子和电缆头压接牢固，电缆头连接螺栓安装紧固，电缆进行了有效固定，预留长度适中。  陈桥洲项目电缆头制作 2017、9、11	
发现的问题及处理情况： 整个制作过程符合规范要求。	
旁站监理人员（签字）：	2017 年 9 月 11 日 马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次） 监理单位：芜湖市新恒泰电气设备有限公司