

旁站监理记录

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: 001

日期及气候: 2017 年 10 月 18 日	工程地点: 皓森精铸园区
旁站监理的部位或工序: 电缆沟回填	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 11:00
施工情况: 1、施工方人员均已到场。 3、监理方人员均已到场 4、现场设备配备齐全。  	
监理情况: 1、检查现场施工 2、对现场施工人员进行安全强调 3、检查现场器械使用情况正常。	
发现问题: 回填土后路面未夯实, 容易路面下沉	
处理意见: 回填土夯实, 再浇筑 混凝土	
备 注:	
施工项目部	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员: 黄兆锋	旁站监理人员: 杨玲玲
日 期: 2017 年 10 月 18 日	日 期: 2017 年 10 月 18 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建