

旁站监理记录表

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编 ZHJL-SXDS-001

日期：2017年8月29日 天气：阴	施工单位：陕西顺协盈建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：车棚基础开挖及预埋件安装	
旁站开始时间：2017年8月29日8时30分	旁站结束时间：2017年8月29日19时10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是□否□正常，现场有钢筋工1人、模板工1人、安装人员3人，人员是□否□符合要求。 2、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到岗到位。 3、施工方案是☒否□已报监理单位审核批准，施工方法施工方案是☒否□一致。 4、使用钢筋预埋件是☒否□符合要求，垫层底板上或模板内是□否□已清理干净。 5、钢筋及预埋预留的隐检是□否□已报监理单位验收合格签字，钢筋是□否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是□否☒被踩变形。	
发现的问题及处理情况： 现场施工未有安全警示标识及立柱基础深度未达到图纸要求以现场要求整改。	
旁站监理人员（签字）：杨砚锐 2017年8月29日	