

旁站监理记录表

工程名称: 森江农四14#工地35W线道路工程 编号: 021

日期及天气: 2017 12月17日 - 22日	施工单位: 蜀通公司
旁站监理的部位或工序: 26#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2017 12.17日 10:00	旁站监理结束时间: 2017 12.22. 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	

1、施工情况

- (1) 砼强度: 浇筑砼 42 立方米,
- (2) 砼供应方式: C30 自拌砼浇筑土,
- (3) 使用的机械设备: 3台 搅拌机 1台 振动棒 1台
- (4) 施工人数: 10。

4、监理情况: 全过程旁站监理:

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单; 1:1.16:2-58
- (3) 检查浇筑方法: 符合施工方案要求, 浇筑良好
- (4) 浇筑过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;
- (5) 随机见证取样做砼试块 组: 2组
- (6) 抽检砼塌落度

81. 79. 78.

发现的问题及处理情况:

发现问题:

26#基础浇筑过程中, 西北角砼泵管连续小生
说筑, 有质量隐患, 已下整改通知单。

旁站监理人员(签字): 方、...-m

2017年12月22日