

## 旁站监理记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 日期：2017年 12月 27日 天气：晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 施工单位：甘肃海霖电力工程有限公司            |
| 旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填 一次，二次预压                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 旁站开始时间：2017年 12月 27日 18时 00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站结束时间：2017年 12月 27日 22时 00分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、基坑回填施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已审批，是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按施工方案的方法及顺序施工。</p> <p>2、基坑内已完的隐蔽工程是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 通过中间隐蔽验收。</p> <p>3、施工工人共计 10人，满足是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 施工要求。</p> <p>4、质检员、试验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到位。</p> <p>5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已清理干净。</p> <p>6、回填土料来源 基坑开挖，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 经监理认可；每层虚铺厚度 <u>  </u> mm，实测虚铺厚度 <u>  </u>、<u>  </u>、<u>  </u>、<u>  </u> (cm)，是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。</p> <p>7、每层夯压遍数 <u>  </u>，抽查分层夯压遍数 <u>  </u>；<u>  </u>；<u>  </u>；<u>  </u> (遍) 符合要求 <u>  </u> 处；不符合要求 <u>  </u> 处。</p> <p>8、本次回填高度 0.70m。</p> <p>9、回填作业对基础或其他隐蔽物是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 造成损伤。</p> <p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</p> |                              |
| <p>旁站监理人员（签字）： <u>  马继超  </u> <span style="float: right;">2017 年 12 月 27 日</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |