

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 江西新余木林森一期 5.9MW 分布式屋顶发电项目

编号: JZLB-003

日期及天气: 2017.10.21 多云 22~13℃	施工单位: 雷驰电力
旁站监理的部位或工序: 1、4、5 号车间支架、檩条吊装	
旁站监理开始时间: 上午 9: 10	旁站监理结束时间: 下午 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查现场施工人员安全情况; 2. 对材料的搬运进行巡查; 3. 旁站巡视在支架、檩条吊装过程中的安全情况; 现场负责拆卸、搬运施工人员 13 人。	
发现的问题及处理情况: 现场吊装所卸货物有乱堆乱放现象, 已通知现场负责人把所卸载的货物放到指定地点, 并摆放时需要整齐、规正。 	
旁站监理人员 (签字): 柯 晓	2017 年 10 月 21 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。