

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金刚汽车零部件有限公司 12MW 制氢炉电改炉

编号: 14

日期及天气: 2017. 10. 31

吻

施工单位: 合和建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 桩基钻孔 14-12" 钢文量 桩身砼浇筑.

旁站监理开始时间: 2014.8.30

旁站监理结束时间: 79: 4:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

①前设负责人、技术员、安全员对操作人员进行了安全和技术交底，编制旁站(15)，物料名称、规格面合理。一台插入式振捣器，采用同强度混凝土进行输送浇筑，能满足施工规范要求。

⑤ 检查砂运输单及试验所用砂样厚度以 155、165 mm 符合要求。

⑤ 见证留置砧板抗压强度试验数据整理并输入。同名称养护试块1组。

④ 井底混砂过洗液数量 $Q_5 = 24 \text{ m}^3$

发现的问题及处理情况:

①(品)的提. 月长提情w

② 部分硅振捣为度不够。

已元均受到配得在之報，且受查已數年矣。設計及板型則。

旁站监理人员 (签字): 

2017年10月31日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建