

## 旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：006

日期：2017 年 12 月 23 日    天气：晴 温度： <u>-11</u> °C --- <u>-2</u> °C	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：35KV 电缆终端柜兼站用变电缆终端头制作	
旁站开始时间：2017 年 12 月 23 日 14 时 00 分	旁站结束时间：2017 年 12 月 23 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行技术交底。</li> <li>2、相关建筑物、构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已通过中间验收，基础及构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。</li> <li>3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已落实到位。</li> <li>4、电缆型号，电压及规格是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合设计，绝缘是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 良好。</li> <li>5、电缆终端及配件是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 齐全，无损伤。</li> <li>6、施工制作工艺是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合规程及产品技术要求。</li> <li>7、接地线连接安装是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。</li> <li>8、接线端子压接是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。</li> <li>9、相色标志是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。</li> </ol>	
发现的问题及处理情况： <div style="text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 2em;">无</div>	
旁站监理人员（签字）： <u>吴振东</u>	
2017 年 12 月 23 日	

注：本表一式一份由监理项目部自存。