

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：007

| | |
|---|-----------------------------------|
| 日期：2017 年 12 月 24 日 天气：晴 温度： <u>-14</u> °C --- <u>-4</u> °C | 施工单位：中国电建集团河南工程公司 |
| 旁站监理的部位或工序：3#、4#箱变电缆终端头制作 | |
| 旁站开始时间：2017 年 12 月 24 日 09 时 00 分 | 旁站结束时间：2017 年 12 月 24 日 13 时 30 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已通过中间验收，基础及构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人，是 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合设计，绝缘是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 良好。 5、电缆终端及配件是 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。 8、接线端子压接是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可靠。 9、相色标志是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。 | |
| 发现的问题及处理情况： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div> | |
| 旁站监理人员（签字）： <u>吴振东</u> 2017 年 12 月 24 日 | |

注：本表一式一份由监理项目部自存。