

## 旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：008

日期：2017 年 12 月 25 日      天气：多云 温度： <u>-12</u> °C --- <u>1</u> °C	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：蓄电池就位安装	
旁站开始时间：2017 年 12 月 25 日 9 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 12 月 25 日 14 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已通过中间验收，蓄电池基础及构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人，是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已落实到位。 4、蓄电池组各电池之间连接线搭接处是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 清洁后涂电力复合脂。 5、蓄电池上部或蓄电池端子是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 加盖绝缘盖，以防止发生短路。 7、蓄电池是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 进行编号，编号是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 清晰、齐全。 6、蓄电池电缆引出线是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正极为棕色、负极为蓝色。	
发现的问题及处理情况：  <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div>	
旁站监理人员（签字）： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 1.5em; margin-right: 50px;">吴振东</span> <span style="font-size: 1.5em;">2017 年 12 月 25 日</span> </div>	

注：本表一式一份由监理项目部自存。