

## 旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：009

日期：2017 年 12 月 25 日      天气：多云 温度： <u>-12</u> °C --- <u>1</u> °C	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 3#、4#箱变耐压测试	
旁站开始时间：2017 年 12 月 25 日 9 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 12 月 25 日 14 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行了技术交底。 2、施工管理人员 <u>1</u> 人、试验人员 <u>2</u> 人，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。 3、试验设备使用 <u>绝缘电阻测试仪</u> ，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在检验有效期内。 4、交流耐压试验的频率、电压和时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 满足要求。 5、试验操作方法及安全措施是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合规定。 6、耐压试验前后，绝缘电阻测量是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有明显变化。	
发现的问题及处理情况：  <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div>	
旁站监理人员（签字）： <u>姜振东</u> <span style="float: right; margin-right: 50px;">2017 年 12 月 25 日</span>	

注：本表一式一份由监理项目部自存。