

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：017

日期：2018 年 03 月 23 日 天气：晴 温度： 2 ℃ --- 21 ℃	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：3#区高压电缆终端头制作	
旁站开始时间：2018 年 3 月 23 日 9 时 00 分	旁站结束时间：2018 年 3 月 23 日 12 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。	
2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。	
3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>3</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。	
4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。	
5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。	
6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。	
7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。	
8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。	
9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况：	
无。	
旁站监理人员（签字）： 张振东 2018 年 3 月 23 日	

注：本表一式一份由监理项目部自存。