

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家坪村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：

日期: 2018年4月3日 天气: 晴 温度: 3°C - 24°C	施工单位: 中国电建集团河南工程公司
---------------------------------------	--------------------

旁站监理的部位或工序: 电缆终端头制作

旁站开始时间: 2018年4月3日 8时 0分	旁站结束时间: 2018年4月3日 12时 30分
-------------------------	---------------------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工作业指导书是否向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是否向全体施工人员进行了技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是否已通过中间验收，基础及构筑物是否达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是否正确。
- 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人，是否均到岗。设备、材料是否已落实到位。
- 4、电缆型号，电压及规格是否符合设计，绝缘是否良好。
- 5、电缆终端及配件是否齐全，无损伤。
- 6、施工制作工艺是否符合规程及产品技术要求。
- 7、接地线连接安装是否可靠。
- 8、接线端子压接是否可靠。
- 9、相色标志是否正确。

发现的问题及处理情况:

制作安装过程符合要求。

旁站监理人员（签字）: 	2018年4月3日
---	-----------

注: 本表一式一份由监理项目部自存。