

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

编号: TZYS-JL-TZ-003

日期及天气: 2017.11.15 晴	施工单位: 四川信美
旁站监理的部位或工序: 1, 4, 5号箱变基础底板浇筑混凝土.	
旁站监理开始时间: 12:22	旁站监理结束时间: 13:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1, 4, 5号箱变基础底板浇筑混凝土 进行现场旁站, 浇筑前对3个箱变基础底板 支模钢筋绑扎进行了现场实际检验, 符合 设计及规范要求, 同意进行混凝土浇筑 (规格: C30). 要求施工单位按操作要求进行施工.	
发现的问题及处理情况: 符合设计及规范要求.	
旁站监理人员 (签字): 唐剑	2017年 11月 15日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

