

旁站监理记录表

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-PZ-003

日期及天气	2017/10/23 晴	施工单位	羲和太阳能电力有限公司
旁站的部位或工序	场区防雷接地施工		
旁站监理开始时间	08:30	旁站监理结束时间	17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 1、施工人员：现场施工 3 人，质检员 1 名； 2、施工用具：焊机 1 台； 3、施工内容：厂区防雷接地施工。 监理情况： 1、现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求，施工用具、人员等资质齐全。 发现的问题及处理情况： 现场问题：焊渣未清理，搭接尺寸不够。 处理情况：要求现场立即整改。			
旁站监理人员（签字）： <u>朱祥龙</u> 2017 年 10 月 23 日			

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建